



(ملاحظات طراحی - ۵)

طراحی برای گالوانیزه

مشاوره اولیه بین مجری، سازنده و طراح، کلید دستیابی به بهترین نتیجه از عملیات گالوانیزه است. ویژگی‌های طراحی، که ممکن است به دسترسی و تخلیه روی مذاب کمک کند، کیفیت و ظاهر روکش را بهبود می‌بخشد.

پنج موردی که باید هنگام طراحی برای گالوانیزه در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

۱- زه‌کشی خوب

۲- تهویه خوب

۳- اندازه و شکل

۴- ترکیب مواد

۵- آلودگی سطح